






Parametertabelle:

Kunde : Daniel Helmut Pinger 53121 Bonn
 Prüfer : TH Rosenheim
 Maschinendaten : 200 kN Kraftmessdose
 Traversenwegaufnehmer

Ergebnistabelle Verglasungsklötze 100x24 Neu

| Legende | Verglasungsklötze 100x24 Neu | | Material | Probenbezeichnung | F_{max} | dL bei F_{max} |
|---|------------------------------|--|----------|-------------------|-----------|--------------------|
| | Nr | | | | N | mm |
|  | 7.1 | | PP | 100 x 24 x 2 | 5018,6 | 0,2 |
|  | 7.2 | | PP | 100 x 24 x 3 | 5011,9 | 0,2 |
|  | 7.3 | | PP | 100 x 24 x 4 | 5026,6 | 0,2 |
|  | 7.4 | | PP | 100 x 24 x 5 | 5011,9 | 0,2 |
|  | 7.5 | | PP | 100 x 24 x 6 | 5017,4 | 0,2 |

Kurvengrafik Verglasungsklötze 100x24 Neu

